Датчики О L C 2 0




Установка и эксплуатация


Передатчики


OLCT20 - OLCT40





























I. Описание серии OLC / OLCT20







OLC20D

1. Общие сведения

Газовые датчики типа OLC20 – это индикаторы с каталитической ячейкой, предназначенные для обнаружения горючих газов. Они поставляются только во взрывозащищенном варианте, сертифицированный тип -OLC20D.

Газовые датчики типа **OLCT20** — это передатчики на 4-20 мА (трехпроводные или двухпроводные, «Т» означает «передатчик») и предназначаются для измерения содержания горючих и токсичных газов и кислорода. Они поставляются во взрывозащищенном варианте (сертифицированный тип **OLCT20D**) или в искробезопасном варианте (сертифицированный тип **OLCT20i**).

Серия **OLC20** и **OLCT20** включает два типа датчиков или передатчиков:

▶ вариант OLC20 или OLCT20

- предназначен для крепления на корпусе с помощью стандартных винтов ³√4 NPT или резьбовыми соединениями M25,
- подключен к регистратору данных измерений с внутренней стороны корпуса, снабженного кабелем со стандартной длиной 40 см.

➤ вариант **OLC20D** или **OLCT20D** (буква D обозначает дистанционную версию)

- устанавливается при помощи кронштейна, поставляемого в качестве принадлежности,
- поставляется с экранированным кабелем длиной 5, 10 или 15 метров, который может быть подключен к регистратору данных измерений непосредственно или через распределительную коробку, в случае если длина линии больше.

2. Основные характеристики различных вариантов

	OLC20	OLC20D	OLCT20		OLCT20D	
	EXPLO	EXPLO	EXPLO	TOX/O2	EXPLO	TOX/02
	Горючие газы	Горючие газы	Горючие газы	Токсичн ые газы/кисл ород	Горючие газы	Токсичн ые газы/кисл ород
Взрывозащищенный корпус	X	X	X	X	X	X
Искробезопасный корпус				X		X
Вывод через сальниковую коробку	X	X	X	X	X	X
Трехпроводной кабель/мост Уитстона	X	X				
Трехпроводной кабель/выход 4-20 мА			X		X	
Двухпроводной кабель/выход 4-20 мА				X		X
Каталитическая ячейка	X	X	X		X	
Электрохимическая ячейка				X		X
Сменный блок	X	X				
Сменный и предварительно откалиброванный модуль			X	X	X	Х
Кронштейн для настенного монтажа		X			X	X

II. Описание серии OLCT40 / OLCT40D

1. Общие сведения

Газовые датчики **OLCT 40 – это ПЕРЕДАТЧИКИ на 4-20 мА** (3-х или 2-х проводные), которые предназначены для измерения горючих и токсичных газов и кислорода.

Серия **OLCT 40** включает два вида ПЕРЕДАТЧИКОВ:

▶ Вариант OLCT 40: блок корпус/ячейка



В этом случае передатчик подключается непосредственно к регистратору данных измерения.

Смотрите Рисунок 04 в начале этого руководства.

➤ Вариант **OLC 40 D** (D означает дистанционный датчик)



В этом случае регистратор данных измерения подключается к основному корпусу. Смотрите **Рисунок 06** в начале этого руководства.

2. Основные характеристики различных вариантов

	OLCT40		OLCT40D	
	EXPLO Горючие газы	TOX/O2 Токсичн ые газы/кисл ород	EXPLO Горючие газы	TOX/O2 Токсичн ые газы/кисл ород
Взрывозащищенная ячейка	X	X	X	X
Искробезопасная ячейка		X		X
Вывод через сальниковую коробку	X	X	X	X
3-проводной кабельный выход 4-20 мА	X		X	
2-проводной кабельный выход 4-20 мА		X		X
Каталитическая ячейка	X		X	
Электрохимическая ячейка		X		X
Сменная и предварительно откалиброванная ячейка	X	X	X	X
Кронштейн для настенного монтажа ячейки			X	X

III. Монтаж различных вариантов

Смотрите в Приложении 1 общие инструкции по установке.

1. OLC20 и OLCT20

- Смотрите Рисунок 01 (в начале этого руководства.

Примечание: Резьбовое выходное отверстие на корпусе может использоваться для подсоединения датчика OLC20 или передатчика OLC720 к держателю (шкаф, корпус и т.д.).

2. OLC20D и OLCT20D (с выносным датчиком)

- Смотрите Рисунки 02 и 03 (в начале этого руководства).

3. OLCT 40

Смотрите в начале этого руководства:

- Рисунок 04 габаритные размеры,
- Рисунок 05 крепление основного корпуса.

4. OLCT 40D (с выносным датчиком)

Смотрите в начале этого руководства:

- Рисунок 04 габаритные размеры,
- **Рисунок 05** крепление дистанционной ячейки.

IV. Схемы подключения различных вариантов

1. 1- Однопроводные варианты

- Смотрите Рисунок 07 (в начале этого руководства)

2 Двухпроводные варианты

- Смотрите Рисунок 08 (в начале этого руководства)

3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ

3.1. Взрывозащищенный передатчик (d)

- Это оборудование предназначено для использования в зонах 1 и 2 (газ) и 21 и 22 (пыль).
- Кабель должен быть защищен от механических повреждений.
- Корпус передатчика необходимо заземлить.
- Если соединения находятся в опасной зоне, они должны быть защищены сертифицированной оболочкой.

3.2. Искробезопасный передатчик (і)

- Этот прибор предназначен для использования в зонах 0, 1 или 2 (газ) и 20, 21 или 22 (пыль).
- Питание к прибору должно поступать от искробезопасного источника: 28 В /300 Ом.
- Если соединения находятся в опасной зоне, они должны помещаться в сертифицированную оболочку.
- Для безопасного функционирования датчиков OLCT20i и OLCT40i необходимо обеспечить следующие параметры:

Ui (B)	Ii (MA)	Рі (мВт)	Сі (нФ)	Li (Гн)
28	94	658	40	15μГн

ОБРАЗЕЦ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: Смотрите Рисунок 09 (в начале этого руководства).

V Техническое обслуживание

Предупреждение: Операции и настройка приборов, описанные в этой главе, должны выполняться только квалифицированным персоналом, так как эти процедуры могут оказать влияние на надежность измерений, производимых оборудованием.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Запрещается открывать передатчик, находящийся под напряжением.

1. Датчики OLC20 и OLC20D

Датчики этого типа оснащены съемной измерительной ячейкой.

Рекомендуется проводить калибровку этих датчиков не менее 2 раз в год (в нормальных рабочих условиях).

1.1. КАЛИБРОВКА

Процедура калибровки

На регистраторе данных	На ДАТЧИКЕ
Установите измерительный канал в положение калибровки (реле аварийного сигнала отключены)	Установите трубку для подачи газа и проведите калибровку в соответствии с процедурой, определенной во время курса обучения, проводимого фирмой ОЛЬДАМ, или лицом, уполномоченным фирмой ОЛЬДАМ
Проведите настройку нуля и чувствительности.	
Переключите измерительный канал в нормальный режим и убедитесь, что прибор работает нормально.	

Эта процедура производится после того, как получено необходимое разрешение на проведение работ на месте

1.2. Замена ячейки на OLC 20 или OLC 20 D

В каких случаях?

- Если ячейка повреждена или не может быть откалибрована.
- В профилактических целях.

Каким образом? Смотрите следующую страницу

- Отключите соответствующий измерительный канал
- Выньте ячейку, которую необходимо заменить.
- Замените ее новой.
- Снова включите канал и проверьте, нормально ли он функционирует.

2. Передатчики OLCT20/20D и OLCT40/40D

Датчики этого типа оборудованы предварительно откалиброванной ячейкой и не требуют настройки при установке.

Однако, так как они относятся к оборудованию, обеспечивающему безопасность работ, рекомендуется калибровать эти ПЕРЕДАТЧИКИ не менее 2 раз в год (в нормальных условиях эксплуатации).

2.1 КАЛИБРОВКА

Эти передатчики, оборудованные предварительно откалиброванной ячейкой, разработаны с учетом возможности проведения оперативного технического обслуживания по месту установки.

- После того, как ячейка будет снята с передатчика, калибровка выполняется с помощью специально калибровочного стенда, предназначенного для этой цели.

Примечание:

Изучите методику работы с этим стендом, поставляемую вместе с ним.

Процедура калибровки

Эта процедура производится после получения необходимых разрешений для проведения работ на месте

На регистраторе данных	На ПЕРЕДАТЧИКЕ ⁽¹⁾
Отключите измерительный канал	1 : Поверните модуль на ¼ оборота 2 : Извлеките его
	Ослабьте нажимные винты
	Снова установите тот же заново откалиброванный модуль или другой и переустановите весь узел
Снова подключите измерительный канал и убедитесь, что он функционирует нормально после того, как измерения стабилизируется.	Отключите соединительное устройство, соединяющее ячейку с корпусом передатчика

2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАЛИБРОВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Калибровка должна выполняться за пределами опасных зон с использованием соответствующего оборудования, описанного во время специального курса обучения, организованного фирмой OLDHAM S.A., или лицом, уполномоченным фирмой OLDHAM S.A.

Ячейка **OLCT20/40** (D) (горючие/токсичные/O₂)

Ячейка **OLCT50** (D) (горючие/токсичные/ O_2)



2.3 Замена ячейки на OLCT 20/20D или OLCT 40/40 D

п. 2

В каких случаях?

- Если ячейка повреждена или ее нельзя откалибровать.
- В целях профилактики.

Каким образом?

- Отключите соответствующий измерительный канал.
- Извлеките ячейку, которую необходимо заменить.
- Замените ее новой предварительно откалиброванной ячейкой.
- Включите измерительный канал и проверьте правильность его функционирования.

VI. Список запасных частей

ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте только запасные части, изготовленные фирмой OLDHAM, так как использование запасных частей, изготовленных другим производителем, может отрицательно влиять на надежность оборудования.

1 Взрывозащищенные ячейки для OLCT 20/20 D и OLCT40/40D

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНН (ADF)	НОМЕР	
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF EXPLO C1000		6313685
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF EXPLO A	ΛP	6313686
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF KATHAR	RO C1000	6313687
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	NH3 5000ppm	6313688 6313690
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	CO – 100 PPM CO – 300 PPM CO – 1000 PPM	6313691 6313692
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	H2S – 30 PPM H2S – 100 PPM H2S – 1000 PPM	6313695 6313696 6313697
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	NO – 100 ppm NO – 300 ppm NO – 1000 ppm	6313698 6313699 6313700
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	H2-2000 PPM	6313706
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	NH3 – 100 ppm NH3 – 1000ppm	6313700 6313707 6313708
ЯЧЕЙКА OLCT20 ADF	О2 0–30 об.%	6313710



2 Искробезопасные ячейки OLCT 20/20 D и OLCT40/40D

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЯЧЕЙКИ (SI)		НОМЕР
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	CO – 100 PPM CO – 300 PPM CO – 1000 ppm	6313711 6313712 6313713
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	H2S – 30 PPM H2S – 100 PPM H2S – 1000 ppm	6313716 6313717 6313718
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	NO – 100 PPM NO – 300 PPM NO – 1000 ppm	6313719 6313720 6313721
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	NO2 – 10 PPM NO2 – 30 PPM	6313722 6313723
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	SO2 – 10 PPM SO2 – 30 PPM SO2 – 100 ppm	6313724 6313725 6313726
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	H2-2000 PPM	6313727
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	NH3 – 100 ppm NH3 – 1000 ppm	6313728 6313729
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	HCL – 30 PPM HCL – 100 PPM	6313730 6313731
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	HCN – 10 PPM HCN – 30 PPM	6313732 6313733
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	CL2 - 10 PPM	6313734
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	O3 - 1 ppm	6313735
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	COCL2 - 1 ppm	6313736
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	PH3 - 1 ppm	6313737
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	ASH3 - 1 ppm	6313738
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	HF - 10 ppm	6313739
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	ClO2 - 3 ppm	6313740
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	ETO - 30 ppm	6313746
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	SiH4 - 50 ppm	6313747
ЯЧЕЙКА OLCT20 SI	О2 – 30 об.%	6313748



3 Взрывозащищенные ячейки OLC20 и OLC20D (выносная ячейка)



Взрывозащищенная ячейка С1000	6313757
Взрывозащищенная ячейка AP (устойчивая к отравлению)	6313758
Термокондуктометрическая ячейка	6313759
Высокотемпературная ячейка для горючих газов	6314571

VII. Список принадлежностей для датчиков OLC20/20D и передатчиков OLCT20/20D, OLCT40/40D

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ	6147869	
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗА		
Стандартная модель для горючих газов, O_2 , CO , $H2_S$, NO , H_2		
Модель для специальных газов, NO ₂ , SO ₂ , CL ₂ , HCL, HCN, HF, NH ₃ , ETO, O ₃ , CLO ₂ , PH ₃ , и т.д.		
ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ГОЛОВКА Для горючих газов, CO, $H2_S$, O_2	6327910	John Marie Contraction of the Co
УСТРОЙСТВО «ГРЯЗЕВАЯ ЗАЩИТА»	6329004	
ФТОРОПЛАСТОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР	6335975	0
ФИЛЬТР ИЗ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ	6335976	
ГОЛОВКА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДАЧИ ГАЗА (только для горючих газов)	6327911	

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OLC20 и OLC20D





OLC20D

1. Электропитание

Питание: напряжение на клеммах датчика - 2,8 В максимум

Потребляемая мощность: трехпроводной вариант=400 мА максимум

Измерительный сигнал: мост Уитстона

Длина линии (экранированный кабель): для трехпроводной версии - 1 км, с проводом 3x1,5 мм² (32 Ом в режиме петли)

2. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

Степень защиты: IP66 Вес: 800г

Габаритные размеры 60X120 мм

IX. Технические характеристики OLCT20/20D и OLCT40/40D





1. Электропитание

А) Взрывозащищенный вариант

Питание: напряжение на клеммах датчика - 15 – 30 В

Потребляемый ток: 3-проводная версия - 100 мА

2-проводная версия - 25 мА

Нагрузочное сопротивление: максимальное сопротивление - 250 Ом

Длина линии (экранированный кабель): 3-х проводной вариант - 1км с проводом 3х 1,5 мм² (32 Ом в режиме петли), 2-х проводной вариант - 4 км, с проводом 3х 1,5 мм² (32 Ом в режиме петли)

В) Искробезопасный вариант

Характеристика зенеровского барьера: 28 В – 300 Ом

Напряжение питания для барьера: 19 – 26 В Напряжение на клеммах датчика: 10 – 26 В

Потребляемый ток: 25 мА максимум

Нагрузочное сопротивление: максимальное сопротивление - 47 Ом

Длина линии (экранированный кабель): 1 км с проводом 3x1,5 мм² (32 Ом в режиме петли)

2. Выходной сигнал

Ток от источника: 4-20 мА Максимальный ток : 25 мА

Ток в состоянии неисправности: <1 мА

3. МАРКИРОВКА взрывозащиты: OLC20 и OLCT20D

OLDHAM Arras

CE 0080

OLC20D ou OLCT20D



IP66

Eex d II C T6 (85°C)

INERIS 01ATEX0004X

Do not open under tension

(Не открывать под напряжением)

Серийный номер, год выпуска

4. МАРКИРОВКА искробезопасности: OLCT20

OLDHAM Arras

CE 0080

OLCT20i



IP66

Eex ia II C T4 (135°C)

INERIS 01ATEX0004X

Do not open under tension

(Не открывать под напряжением)

5. МАРКИРОВКА взрывозащиты и повышенной безопасности : OLC40/OLCT40

OLDHAM Arras

CE 0080

OLC40D или **OLCT40D**



IP66

Eex e d II C T6 (85°C)

INERIS 01ATEX0006X

WARNING: ELECTROSTATIC CHARGES RUB OR WIPE ONLY WITH A WET RAG

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭЛЕКТОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ.

ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ)

Серийный номер, год производства

6. МАРКИРОВКИ искробезопасности: OLCT40

OLDHAM Arras

CE 0080

OLCT40i

€ II 1GD

IP66

Eex ia IIC T4 (135°C) INERIS 01ATEX0006X

WARNING : ELECTROSTATIC CHARGES RUB OR WIPE ONLY WITH A WET RAG

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭЛЕКТОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ.

ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ)

Серийный номер, год производства

7. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

	OLCT20/20D	OLCT40/40D
Степень защиты	IP66	IP66
Bec	800 г	1K200
Габаритные размеры	60Х120 мм	70Х 130 мм

х. приложения

Приложение 1

Измерительная ячейка должна устанавливаться лицевой частью вниз. ПЕРЕДАТЧИК может устанавливаться по-разному, в зависимости от типа измеряемого газа:

.

- в верхней точке, если газ легче воздуха,
- в нижней точке, если газ тяжелее воздуха,
- около выходных отверстий в случае наличия механической вентиляции
- или, чаще всего, в местах возможного скопления газа.

Несмотря на высокую степень защиты (IP66), может возникнуть необходимость в защите ПЕРЕДАТЧИКА от неблагоприятных погодных условий (дождь, пыль, прямые солнечные лучи и т.д.) и от прямого распыления моющих средств или материалов для техобслуживания (вызывают загрязнение измерительной ячейки).

ПЕРЕДАТЧИК следует устанавливать так, чтобы был доступ к измерительной ячейке и ее можно было заменить.

Датчики должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить наиболее эффективное определение скопления газов, выделяющихся в воздух.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе оптимального местоположения датчика:

⇒ потенциальные источники выделения газов и паров
 ⇒ данные о химических и физических свойствах газов и смесей, которые могут присутствовать в воздухе
 ⇒ слабо испаряющиеся жидкости ⇒ датчики должны располагаться как можно ближе к участкам, где возможны утечки
 ⇒ тип и концентрация утечек газа (струя под высоким давлением, медленная утечка и т.д.)
 ⇒ воздушные потоки

- внутри помещений: естественная и искусственная вентиляция
- на открытом воздухе: скорость и направление ветра
- ⇒ влияние температуры
- \Rightarrow устанавливать таким образом, чтобы предупредить механическое повреждение или разрушение водой летом
- \Rightarrow по возможности устанавливать так, чтобы можно было легко осуществлять техническое обслуживание
- \Rightarrow избегать попадания прямых солнечных лучей на зону считывания показаний, так как это вызовет проблемы с техническим обслуживанием.